




Consigli per tagliare il feltro da 3mm con ScanNCut DX 1200



Preparare un tappetino a bassa adesività con applicato un foglio di supporto ad alta adesività CASTBL2, fare aderire bene togliendo eventuali bolle di aria, togliere il foglio protettivo



@ Niki 2018 www.ricamose.it

Fare aderire bene il feltro al tappetino utilizzando il rullo e procedere con il taglio, dopo ogni taglio pulire bene la lama dai residui utilizzando un pennellino, quando il foglio ad alta adesività si esaurisce sostituirlo



Buon divertimento!



@ Niki 2018 www.ricamose.it

© Niki 2018